

**Результаты фото-фиксации на объекте
МКОУ СОШ № 16**

1. Территория, прилегающая к зданию



Фото №1 – Путь (пути) движения от остановки транспорта



Фото №2 – Путь (пути) движения от остановки транспорта




Фото №3 – Путь (пути) движения от остановки транспорта



Фото №4 – Путь (пути) движения от остановки транспорта



Фото №5-Путь (пути)движения от остановки транспорта



Фото №6-Путь (пути)движения на территории

2. Вход (входы) в здание



Фото №7- Лестница (наружная)



Фото №8- Лестница (наружная)



Фото №9- Лестница (наружная)



Фото №10- Пандус (наружный)



Фото №11- Пандус (наружный)



Фото №12- Пандус (наружный)



Фото № 13- Пандус (наружный)



Фото № 14- Пандус (наружный)



Фото № 15- Пандус (наружный)



Фото № 16- Пандус (наружный)



Фото № 17- Входная площадка (перед дверью)



Фото № 18- Входная площадка (перед дверью)



Фото № 19- Входная площадка (перед дверью)



Фото № 20- Дверь(входная)



Фото № 21- Дверь(входная)



Фото № 22- Тамбур



Фото № 23- Дверь(входная)



Фото № 24- Тамбур



Фото №25- Дверь из тамбура



Фото №26- Дверь из тамбура



Фото №27- Дверь из тамбура

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



Фото № 28- Коридор (вестибюль)



Фото № 29- Коридор (вестибюль)




Фото № 30- Коридор (вестибюль)



Фото № 31- Коридор (вестибюль)



Фото № 32- Коридор (вестибюль)




Фото № 33- Коридор (вестибюль)



Фото № 34 – Лестница (внутри здания)



Фото № 35 – Лестница (внутри здания)



Фото № 36 – Лестница (внутри здания)



Фото № 37 – Лестница (внутри здания)



Фото № 38 – Лестница (внутри здания)




Фото № 39 – Лестница (внутри здания)



Фото № 40 – Лестница (внутри здания)



Фото № 41 – Лестница (внутри здания)



Фото № 42–Пути эвакуации




Фото № 43–Пути эвакуации



Фото № 44—Пути эвакуации



Фото № 46—Пути эвакуации



Фото № 48—Пути эвакуации



Фото № 45—Пути эвакуации



Фото № 47—Пути эвакуации



Фото № 49—Пути эвакуации



Фото № 50 –Пути эвакуации



Фото № 51–Пути эвакуации



Фото № 52–Пути эвакуации



Фото № 53–Пути эвакуации



Фото № 54–Пути эвакуации




Фото № 56–Пути эвакуации



Фото № 55–Пути эвакуации



Фото № 57–Пути эвакуации

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото № 58- Место приложения труда



Фото № 59- Место приложения труда



Фото № 60- Место приложения труда



Фото № 61- Место приложения труда



Фото № 62- Место приложения труда



Фото № 63 - Место приложения труда



Фото № 64- Место приложения труда



Фото № 65- Место приложения труда



Фото № 66- Место приложения труда (актовый зал)



Фото № 67- Место приложения труда (актовый зал)



Фото № 68- Место приложения труда (актовый зал)



Фото № 69- Место приложения труда (актовый зал)



Фото № 70- Место приложения труда (актовый зал)



Фото № 71- Место приложения труда (актовый зал)




Фото № 72- Место приложения труда (актовый зал)




Фото № 73 - Место приложения труда (актовый зал)



Фото № 74- Место приложения труда (столовая)




Фото № 75- Место приложения труда (столовая)



Фото № 76- Место приложения труда (столовая)



Фото № 77- Место приложения труда (столовая)



Фото № 78- Место приложения труда (столовая)



Фото № 79- Место приложения труда (столовая)



Фото № 80- Место приложения труда (спортзал)




Фото № 81- Место приложения труда (спортзал)




Фото № 82 - Место приложения труда (спортзал)



Фото № 83- Место приложения труда (спортзал)



Фото № 84- Место приложения труда (социальный педагог)



Фото № 85 - Место приложения труда

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 86- Туалет




Фото № 87- Туалет




Фото № 88 - Туалет



Фото № 89- Туалет



Фото № 90 - Туалет




Фото № 91- Туалет




Фото № 92- Туалет



Фото № 93- Туалет



Фото № 94- Туалет



Фото № 95 - Туалет



Фото № 96- Душевая комната



Фото № 97 - Душевая комната



Фото № 98- Душевая комната




Фото № 99- Душевая комната



Фото № 100- Душевая комната



Фото № 101 - Душевая комната

6. Система информации (и связи) на обекте



Фото № 102– Система информации (и связи) на обекте



Фото № 103 – Система информации (и связи) на обекте



Фото № 104– Система информации (и связи) на обекте



Фото № 105 – Система информации (и связи) на обекте




Фото № 106 – Система інформації (и связи) на об'єкті




Фото № 107 – Система інформації (и связи) на об'єкті



Фото № 108 – Система інформації (и связи) на об'єкті



Фото № 109 – Система інформації (и связи) на об'єкті



Фото № 110– Система информации (и связи) на объекте



Фото № 111– Система информации (и связи) на объекте



Фото № 112– Система информации (и связи) на объекте



Фото № 113– Система информации (и связи) на объекте



Фото № 114– Система информации (и связи) на объекте



Фото № 115– Система информации (и связи) на объекте